




Dongecentrale te Geertruidenberg

Fotorapprtage

23 december 2010
1^e concept



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Overzicht STEG.....	3
Overzicht Filtergebouw	7
Overzicht Oude Garage / Magazijn	13
Overzicht Bedrijvengebouw	17
Opname diversen.....	19

Overzicht STEG



Foto 1

Het kantoorgedeelte; voorzijde STEG




Foto 2

Het middengedeelte van STEG.



Foto 3

Achterzijde STEG, gebouw op de voorgrond maakt geen onderdeel uit van rapportage.

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 4

Achterste gedeelte van STEG; turbinehal.




Foto 5

Gevelfragment t.p.v. middengedeelte.



Foto 6

Gevelfragment hoek achtergevel turbinehal.

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 7

Gevelfragment middengedeelte, met loopbrug



Foto 8

Loopbrug tussen STEG en kantoor




Foto 9

Achtergevel STEG

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale




Foto 10

Oude foto




Foto 11

Oude situatie

Overzicht Filtergebouw



Foto 12

Situering filtergebouw



Foto 13

Gevelsteen



Foto 14

Kopgevel, roldeur is niet origineel

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 15

Schade / houtrot aan dakoverstek.



Foto 16

Schade / scheurvorming in metselwerk



Foto 17

Stalen kozijnen, aansluitingen afgekit.



Foto 18



Foto 19

Overzicht Kantoor



Foto 20

Voorgevel kantoor.



Foto 21

Achtergevel kantoor met vluchtrap.



Foto 22

Linker zijgevel kantoor.



Foto 23

Fragment rechter zijgevel met aansluiting
loopbrug naar STEG.

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 24

Gevelfragment achtergevel.



Foto 25

Fragment loopbrug, radiatoren zijn verwijderd

Overzicht Oude Garage / Magazijn




Foto 26

Overzicht daken.



Foto 27

Aansluiting Oude Garage op Magazijn.

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 28

Karakteristieke vergaarbakken, zitten op alle panden m.u.v. STEG en Filtergebouw en nieuwe garage.



Foto 29

Gescheurd metselwerk.



Foto 30

Gescheurd metselwerk bij aansluiting tussen Oude Garage en Magazijn.



Foto 31

Gescheurd metselwerk t.p.v. dakrand



Foto 32

Gescheurd metselwerk / voegwerk rond
kozijnen.

datum: 23 december 2010
kenmerk: P3160-RP20101223-1
betreft: Opnamerapport Dongecentrale



Foto 33



Foto 34

Overzicht Bedrijfsgebouw



Foto 35

Bedrijfsgebouw



Foto 36

Kopgevel



Foto 37

Vervuilde gevel door lekkende h.w.a.'s.



Foto 38

Beschadigd stucwerk.



Foto 39

Overzicht grote zaal op 1^e verdieping




Foto 40

Trappen naar 1^e verdieping

Opname diversen




Foto 41

Mechanisch luik vloer 1^e verdieping Magazijn




Foto 42

'Brug' in STEG.



Foto 43

'Brug' in Filtergebouw.

